

江西华夏水泥有限公司 职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 江西华夏水泥有限公司

单位注册地址：江西省宜春市上高县塔下

工作场所地址：江西省宜春市上高县塔下

法定代表人或主要负责人： 赵红斌 联系电话： 13905898559

填表人： 晏锦锋 联系电话： 15970532168

填表日期 2025.01.14

单位名称	江西华夏水泥有限公司		组织机构代码（或统一社会信用代码）	91360923746050952B		
单位注册地址	江西省宜春市上高县塔下					
工作场所地址	江西省宜春市上高县塔下					
单位规模	小		行业分类	C301水泥、石灰和石膏制造		
上属单位	无		注册类型	有限责任公司		
法定代表人	赵红斌		联系电话	13905898559		
职业卫生管理机构	有	职业卫生管理人数	专职	1	兼职	2
职工总人数 （含劳务派遣等）	33	接触职业病危害总人数 （含劳务派遣等）	12	职业病累计人数	目前在岗	0
					历年累计	0
职业健康检查人数 （含劳务派遣等）	上岗(应检)	0	在岗(应检)	12	离岗(应检)	0
	上岗(实检)	0	在岗(实检)	12	离岗(实检)	0
主要职业病危害因素	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)、水泥粉尘、噪声					
职业病危害接触水平	一般职业病危害因素	不符合人数	2	符合人数	13	
	严重职业病危害因素	不符合人数	0	符合人数	3	
职业卫生管理状况等级	B	职业病危害风险等级	II级		职业病危害综合风险等级	乙类
本次评估情况概述						
江西华夏水泥有限公司位于江西省宜春市上高县塔下，公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合”方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。						
本次评估中发现的问题及处理方式： 问题一：档案资料不齐全（缺少2项），资料缺项较多，不符合档案管理要求。 处理方式：后续完善缺失档案资料。 问题二：个别其他职业病一般危害因素（水泥粉尘）存在超标情况且无治理措施。 处理方式：后期公司将针对超标岗位采取相应的治理措施。						
自查和评估人员签字：			法定代表人或主要负责人签字：			
日期：2025 年 01 月 14 日			日期：2025 年 01 月 14 日			
用人单位盖章： 此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。 日期：2025 年 01 月 14 日						
日						